

🕒 04 Giugno 2025 15:28:58 **f** (<https://www.facebook.com/nuovosud.quotidiano>)

g+ (<https://plus.google.com/+NuovoSud2014>) **t** (<https://twitter.com/NuovoSud2014>)



(<https://www.nuovosud.it>)

[Home \(/\)](#) [CATEGORIE](#) [PROVINCE](#) [Sud Italia News \(/categorie/sud\)](#)

[La Redazione \(/redazione\)](#) [Pubblicità \(https://www.nuovosud.it/pubblicita-0\)](https://www.nuovosud.it/pubblicita-0)

[Avvisi Legali \(/avvisi-legali\)](#) [Necrologie \(https://www.nuovosud.it/commerciale\)](https://www.nuovosud.it/commerciale)

Advertising



(<https://superconveniente.gruppoarena.it/>)



Advertisng



(<https://go.gpoweresco.com/gpns003>)



(https://www.nuovosud.it/sites/default/files/media/screenshot_2025-06-01_alle_14.57.15.png)

Porticello, per il recupero del Bayesian solo robot sottomarini

☰ Cronaca (/categorie/cronaca) Palermo (/categorie/palermo) 🕒 Giu 1,2025 🗨️ (?p=49#comments)



(https://twitter.com/intent/tweet?counturl=https://www.nuovosud.it/articoli/278680-cronaca-palermo/porticello-il-recupero-del-bayesian-solo-robot-sottomarini&text=Porticello, per il recupero del Bayesian solo



Bayesian solo

(http://www.facebook.com/nuovosud/share?u=https://www.nuovosud.it/articoli/278680-cronaca-palermo/porticello-il-recupero-del-bayesian-solo-robot-sottomarini&text=Porticello, per il recupero del Bayesian solo)

[http://www.facebook.com/nuovosud/share?u=https://www.nuovosud.it/articoli/278680-cronaca-palermo/porticello-il-recupero-del-bayesian-solo-robot-sottomarini&text=Porticello, per il recupero del Bayesian solo](#)
[http://www.facebook.com/nuovosud/share?u=https://www.nuovosud.it/articoli/278680-cronaca-palermo/porticello-il-recupero-del-bayesian-solo-robot-sottomarini&text=Porticello, per il recupero del Bayesian solo](#)
[http://www.facebook.com/nuovosud/share?u=https://www.nuovosud.it/articoli/278680-cronaca-palermo/porticello-il-recupero-del-bayesian-solo-robot-sottomarini&text=Porticello, per il recupero del Bayesian solo](#)

robot- robot- robot-
sottomarini) sottomarini) sottomarini)



Le indagini sulla tragica morte del sommozzatore Rob Cornelis Huijben, avvenuta durante le operazioni di recupero del veliero Bayesian a Porticello, hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati del legale della Smith Salvage, la società per cui lavorava il sub. L'accusa è di omicidio colposo e violazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro. I pubblici ministeri Concetta Federico e Raffaele Cammarano, della Procura di Termini Imerese, hanno disposto l'iscrizione come "atto dovuto", prima ancora dell'autopsia, per consentire al titolare della società di nomina di parte durante l'esame del cadavere.

L'inchiesta mira ad accertare eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza dei sommozzatori impegnati nelle operazioni di taglio del boma del Bayesian anno. Uno dei punti critici dell'indagine riguarda l'iscrizione del sub al Repertorio Telematico Subacquea Industriale, gestito dal Servizio VI del Dipartimento del lavoro della Regione Sicilia, che si occupa anche del coordinamento dei centri per l'impiego, politiche giovanili e di precariato e della mobilità nazionale e che rappresenta il requisito minimo per la applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Il decreto definisce per i lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza, sia del lavoratore e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi. Secondo la normativa vigente, un sommozzatore deve essere iscritto al Repertorio Telematico Subacquea Industriale (iscrizione presso una Capitaneria di Porto come OTS) per operare in sicurezza a diverse profondità: Inshore fino ai -30 metri, Top Up tra i 30 e i 60 metri, Deep tra i 60 e i 100 metri. Nel rispetto del Testo unico l'iscrizione è considerabile necessaria per gli operatori delle aziende che operano fuori dai confini nazionali. La normativa definisce la formazione e l'esperienza minima necessaria che deve avere il sommozzatore per lavorare dai 30 ai 100 metri. L'assenza di questa iscrizione solleva interrogativi sulla mancata applicazione del decreto legislativo 81/2008, che disciplina che ciascun operatore riceva una formazione adeguata ai rischi specifici della propria attività, vincolando le imprese al rispetto di determinati standard. La Regione Siciliana, nel decreto presidenziale n. 31/2018, definisce i tempi di fondo e le immersioni minime richieste per lavorare a determinate profondità, con controlli affidati all'assessorato competente. La direttiva europea 2005/36/CE stabilisce, inoltre, che le autorità nazionali devono verificare le qualifiche professionali dei lavoratori stranieri prima di consentire loro di operare in altri Stati membri. Per esempio, un sommozzatore italiano che volesse lavorare nei Paesi Bassi, che si occupa del riconoscimento delle qualifiche. L'inchiesta in corso cercherà di chiarire se queste verifiche siano state eseguite correttamente nel caso di Huijben e se le azioni subacquee. Nel frattempo, proseguono le operazioni di recupero del relitto. Ma, in seguito all'incidente, i sommozzatori sono stati sostituiti da robot sottomarini, Hebo per conto della TMC Marine, stanno lavorando per portare il relitto. L'incidente di Huijben ha così riaperto il dibattito sulla sicurezza nei lavori subacquei, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione per gli operatori del settore. La tragedia del 9 maggio si aggiunge alla storia drammatica di un veliero già segnato da un incendio del suo proprietario, della figlia e di altri passeggeri, travolti da un nubifragio un anno fa. fino ad allora un'imbarcazione inaffondabile, continua a portare con sé un alone di mistero e tragedia. Il suo recupero non è solo una questione tecnica, ma anche un simbolo della necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nei lavori subacquei. 90139 Palermo P.I.: 04330970825 . 062777) Mob. +39 333 649 7773 Diver Training n. FF 24 SocioCamera di Commercio Italiana per la Germania for Vocational Training) del rappresentante della Smith Salvage indagato il titolare della ditta per il recupero del relitto d'ora in

poi si utilizzeranno robot sottomarini. Le indagini sulla tragica morte del Huijben, avvenuta durante le operazioni di Porticello, piccolo centro alle porte di Palermo, hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante, la società per cui lavorava il sub. L'accusa è di omicidio colposo sulla sicurezza sul lavoro. I pubblici ministeri Concetta Federico e Raffaele Cammarano, della Procura di Termini Imerese, hanno disposto l'iscrizione come "atto dovuto", prima ancora dell'autopsia, per consentire al titolare della società di nominare un consulente di parte durante l'esame del cadavere. L'inchiesta mira ad accertare eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza dei sommozzatori impegnati nelle Bayesian, naufragato nell'agosto dello scorso anno. Uno dei punti critici dell'indagine riguarda l'iscrizione del sub al Repertorio Telematico Subacquea Industriale, gestito dal Servizio VI del coordinamento dei centri per l'impiego, politiche giovanili e di precariato e della mobilità nazionale e che rappresenta il requisito minimo per la applicazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) che prevede un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza, sia del lavoratore e delle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi. Secondo la normativa vigente, un sommozzatore deve essere iscritto al Repertorio Telematico Subacquea Industriale (iscrizione successiva a quella 30 metri, Top Up tra i -30 e i -50 metri, e nel rispetto del Testo unico l'iscrizione è considerabile necessaria per gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti, nel caso specifico per il caso della formazione e l'esperienza minima necessaria che deve avere il sommozzatore per lavorare dai -30 ai -50 metri). L'assenza di questa iscrizione solleva interrogativi sulla mancata applicazione del decreto legislativo 81/2008, che disciplina la sicurezza sul lavoro. che ciascun operatore riceva una formazione adeguata ai rischi specifici della propria attività, vincolando le imprese residenziali n. 31/2018, definisce i tempi di fondo e le immersioni minime. Vono verificare le qualifiche professionali dei lavoratori stranieri prima di consentire loro di operare in altri Stati membri. Per esempio, un sommozzatore italiano che volesse lavorare nei Paesi Bassi dovrebbe. L'inchiesta in corso cercherà di chiarire se queste verifiche siano state eseguite correttamente nel caso di Huijben e se la sua esperienza fosse l'incidente, i sommozzatori sono stati sostituiti da robot sottomarini, stanno lavorando per portare il Bayesian in superficie nella prima. L'incidente di Huijben ha così riaperto il dibattito sulla sicurezza nei lavori subacquei, evidenziando la necessità di controlli più rigorosi e di una guida per gli operatori del settore. La tragedia del 9 maggio si aggiunge alla storia drammatica di un veliero già segnato dalla morte fino ad allora un'imbarcazione inaffondabile, continua a portare con sé un alone di mistero e tragedia. Il suo recupero non è solo una questione tecnica, ma anche un simbolo della necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nei lavori subacquei.

TAGS:

Articolo Precedente

< [Medio Oriente, Cuffaro: grido di Papa Francesco risuona più forte che mai \(/articoli/278679-politica-agrigento-palermo/medio-oriente-cuffaro-grido-di-papa-francesco-risuona-pi%C3%B9-forte-che-mai\)](https://www.nuovosud.it/articoli/278679-politica-agrigento-palermo/medio-oriente-cuffaro-grido-di-papa-francesco-risuona-pi%C3%B9-forte-che-mai)

Articolo Successivo



Siracusa, al giornalista Conti il premio della 'Dante Alighieri'
(/articoli/278681-cultura-siracusa/siracusa-al-giornalista-conti-il-premio-della-dante-alighieri)



POTREBBERO INTERESSARTI

o

VIDEO ADS

Advertising

Advertising

coprefer
 AREA Ponzio
 immagina progetta realizza

- Infissi in alluminio
- A taglio termico certificati
- Costruzione prefabbricati
- Lavorazione ferro e alluminio
- Porte interne, zanzariere e scale
- Taglio e piega lamiera

+39 0931 944870
 +39 338 1958491

coprefer@gmail.com

Via Bartolo D'Agostino, 32
 96014 Florida (SR)

(<https://www.coprefer.com/>)

Advertising

The advertisement features the Confido Network logo at the top left, which consists of a stylized hexagonal icon with a white outline and the text 'CONFIDO NETWORK' in white. Below the logo, the text 'Tutte le promozioni raccolte in un'unica pagina per decidere informato' is written in a light green font. A small white bookmark icon is positioned to the left of the text. At the bottom left of the banner is a bright green button with the white text 'Esplora'. On the right side of the banner, there is a photograph of a smiling woman with long dark hair, wearing a white top, looking at a laptop screen. The background of the banner is a dark teal color.

CONFIDO NETWORK
Tutte le promozioni
raccolte in un'unica
pagina
per decidere
informato
Esplora

(<https://www.laschedinadelgiorno.it/confido-bonus-scommesse-nuovo-sud/>)

Nuovo Sud.it Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Siracusa del 30/12/2013 n. 5/2013

Direttore Responsabile: Corrado Maiorca; Direzione e Redazione - info@nuovosud.it
(<mailto:info@nuovosud.it>) Redazione Tel: 0931.1986001 | Pubblicità: commerciale@nuovosud.it
(<mailto:commerciale@nuovosud.it>) Tel. 330.899234

Assistenza Necrologie assistenzanecrologie@nuovosud.it (<mailto:assistenzanecrologie@nuovosud.it>)

Cambia le impostazioni della Privacy [Privacy Policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/28485395\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/28485395) [Cookie Policy \(https://www.iubenda.com/privacy-policy/28485395/cookie-policy\)](https://www.iubenda.com/privacy-policy/28485395/cookie-policy)

© Tutti di diritti sono riservati. Creato da [nuovosud.it](https://www.nuovosud.it).

[f \(https://www.facebook.com/nuovosud.quotidiano\)](https://www.facebook.com/nuovosud.quotidiano) [g+ \(https://plus.google.com/+NuovoSud2014\)](https://plus.google.com/+NuovoSud2014)

[t \(https://twitter.com/NuovoSud\)](https://twitter.com/NuovoSud)